

## FIX 151a Moisture problems in the connection compartment of floor-standing models

### Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



Moisture problems in the connection compartment of floor-standing models

*Feuchtigkeitsprobleme im Anschlussraum bei Standgeräten*



- Open drain connection (steam escape)?
- Heat storage under the unit possible?
- *Offener Abwasseranschluss (abdampfen)?*
- *Hitzestau unter dem Gerät möglich?*

Convotherm 4 12.20/ 20.10 /20.20

27.11.2018  
ÄM 050-2024  
Rev 1



Serial solution / Serienlösung: **optional**

From / Seit: **03-2019**



**Gas 20.10 / 20.20**

**12-2024**



### Service solution / Lösung im Feld:



Retrofitting of extended suction box 2666337:

1. Bending the suction box extension into form
2. Remove cooling fan front left
3. Mounting the suction box extension
4. Mount cooling fan with opening to the left

*Nachrüstung verlängerter Ansaugkasten 2666337:*

1. *Verlängerung Ansaugkasten im Form biegen*
2. *Kuhllüfter vorne links ausbauen*
3. *Verlängerung Ansaugkasten montieren*
4. *Kuhllüfter mit Öffnung nach links montieren*

